

SERVICIO

LA SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A. (SPRBUN), INVITA A PARTICIPAR Y PRESENTAR PROPUESTA PARA EL SIGUIENTE SERVICIO:

ADECUACIONES LOCATIVAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS RIFER 4 Y 5 EN EL TERMINAL MARITIMO.

SOLPED: 10081969

Fecha de apertura: (día-mes-año)	Fecha de cierre: (día-mes-año)
23/04/2025	30/04/2025
Recepción de la información para la evaluación económica y técnica:	
<p>La cotización debe ser enviada bajo el asunto: COTIZACION SOLPED 10081969 a:</p> <ul style="list-style-type: none"> spb.recepcion.cotizaciones@sprbun.com jefe de compras y ZFPE(E) y recepciondeofertas@sprbun.com, gerente de auditoría, en archivo encriptado (con código de acceso); la clave de acceso para el archivo deberá ser enviada una hora después del cierre de la convocatoria al siguiente correo: spb.recepcion.cotizaciones@sprbun.com y recepciondeofertas@sprbun.com <p>FECHA DE VISITA: 28-04-25</p> <ul style="list-style-type: none"> La oferta técnica debe ser enviada en formato PDF preferiblemente en uno solo, o en una carpeta comprimida Zip o Rar, bajo el asunto: COTIZACIÓN SOLPED 10081969 a: <p>- treisym@sprbun.com, jennifercm@sprbun.com fecha de cierre 30-04-2025</p>	
Solicitud de aclaraciones	
<p>Las solicitudes de aclaración o consulta se deben dirigirse a:</p> <ul style="list-style-type: none"> - treisym@sprbun.com Analistas de Ingeniería. Y jennifercm@sprbun.com Auxiliar de Ingeniería. 	
Observaciones	
<ul style="list-style-type: none"> - Si es seleccionado para esta compra debe cumplir con las fechas de entrega y demás acuerdos suministrados en su cotización. - No se aceptan entregas parciales. - El ingreso del personal debe hacerlo el proveedor, a través del portal de autogestión de Sociedad Portuario debe contar con su seguridad social al día y cumplir con los requisitos de ingreso al Terminal Marítimo de Buenaventura. - Si ofrece un descuento, por favor indicarlo en la cotización. - Toda cotización debe estar expresada en pesos colombianos COP\$ 	

DOCUMENTOS TÉCNICOS:

- Relación de 3 SERVICIOS SIMILARES a la presente cotización y sus respectivas constancias suscritas por el Contratante, que contenga el objeto, valor y fecha de ejecución.

EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES			
Relación de obras Similares		Monto (\$) Obras Similares Ejecutadas	Clientes
1		\$ -	
2		\$ -	
3		\$ -	

- El Proponente debe presentar de manera muy clara un documento anexo donde se explique claramente el **PROCEDIMIENTO, HERRAMIENTAS Y EQUIPOS** acorde para desarrollar las actividades descritas durante la duración del servicio.
- Entregar un cronograma de trabajo para realizar la actividad.
- Relacionar las herramientas y elementos de protección personal a utilizar
- Presentar las **garantías** del servicio a licitar (en equipos suministrados y mano de obra)
- Entregar formación académica del talento humano ofrecido por el oferente anexando las certificaciones que avalen lo ofrecido. (*estudio y experiencia*). **Todo en un mismo PDF.**
 - **Personal de dirección: Ingeniero / arquitecto/ a fines**
 - **Personal de supervisión:** Inspectores de obra, operario con certificado de trabajo en altura.
 - **Personal Sesama:** Inspector Siso.

Diligenciar el siguiente cuadro:

DATOS DE LA EMPRESA					
Nombre de la entidad (PROVEEDOR)	Nit	Objeto Social	Año en el que fue creada su empresa	Año del Proceso Invitación a cotizar	Antigüedad (Años)
Ejemplo : Pepito Perez Asociados S.A.	901.026.400 - 6	Construcción obras civiles	2018	2024	6
XXXXX	XXXXXX	XXXX			0

Nota: El proponente debe entregar completa la información requerida, de lo contrario no será evaluado.

SOCIEDAD PORTUARIA REGIONAL DE BUENAVENTURA S.A.
DIRECCIÓN DE INGENIERIA E INFRAESTRUCTURA PORTUARIA

ABRIL 2025.

ADECUACIONES LOCATIVAS EN SUBESTACIONES ELECTRICAS RIFER 4 Y 5 EN EL TERMINAL MARITIMO

1 SUBESTACIÓN 4-5- RAMAL 4				
1,1	Desmonte de mampara (borde marquesina) de fibrocemento	M ²	68	
1,2	Desmonte cielo falso de PVC en mal estado	M ²	150	
1,3	Desmonte luminarias en mal estado	UND	22	
1,4	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION (piso-paredes-puertas y ventanas)	M ²	219	
1,5	Mantenimiento, reparación y limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando las tejas deterioradas, suciedad acumulada (goteras, escombros, nidos, hojas, etc. y retejando con teja trapezoidal de aluminio.	M ²	144	
1,6	Mantenimiento y reparación de cumbrera a una altura de hasta 5 m en cubierta inclinada de tejas, eliminando las partes deterioradas.	ML	14,4	
1,7	Mantenimiento y reparación de canal de agua lluvia, retirando la suciedad acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales.	ML	28,8	
1,8	Suministro e instalación de mampara en lámina galvanizada (borde marquesina) incluye estructura de soporte.	M ²	68	
1,9	Suministro e instalacion de cielo falso en PVC incluye estructura	M ²	150	
1,10	Suministro e instalacion de lamparas tipo led de 30x30	UND	22	
1,11	Rasquetada lijada y resane	M ²	262	
1,12	Estuco y pintura de muros interiores	M ²	178	
1,13	Estuco y pintura muros exteriores	M ²	84	
1,14	Limpieza general y retiro de escombros	Glb	1	
2 SUBESTACIÓN 3				
2,1	Desmonte de mampara (borde marquesina) de fibrocemento	M ²	23	
2,2	Desmonte cielo falso de PVC en mal estado	M ²	115	
2,3	Desmonte luminarias en mal estado	UND	6	
2,4	LIMPIEZA LAVADO SUPERFICIE- EQ.PRESION (piso-paredes-puertas y ventanas)	M ²	106,4	
2,5	Mantenimiento, reparación y limpieza de cobertura de tejas en cubierta inclinada, retirando las tejas deterioradas, suciedad acumulada (goteras, escombros, nidos, hojas, etc. y retejando con teja trapezoidal de aluminio.	M ²	124	
2,6	Mantenimiento y reparación de cumbrera a una altura de hasta 5 m en cubierta inclinada de tejas, eliminando las partes deterioradas.	ML	10,4	
2,7	Mantenimiento y reparación de canal de agua lluvia, retirando la suciedad acumulada (escombros, nidos, hojas, etc.), con medios manuales.	ML	20,8	
2,8	Suministro e instalación de mampara en lámina galvanizada (borde marquesina) incluye estructura de soporte.	M ²	57,8	
2,9	Suministro e instalacion de cielo falso en PVC incluye estructura	M ²	115	
2,10	Suministro e instalacion de lamparas tipo led de 30x30	UND	6	
2,11	Reparación de tabique de dry wall	M ²	8	
2,12	Rasquetada reparación de junta lijada y resane de tabique	ML	135	
2,13	Rasquetada lijada y resane	M ²	27	
2,14	Estuco y pintura de muros interiores	M ²	103	
2,15	Estuco y pintura muros exteriores	M ²	58	
2,16	Limpieza general y retiro de escombros	Glb	1	
TOTAL COSTOS DIRECTOS				
ADMINISTRACION		??%		
IMPREVISTOS		??%		
UTILIDADES		??%		
SUBTOTAL				
IVA = 19%		19%		
VALOR TOTAL				

 Sociedad Portuaria Buenaventura <small>EL ALIADO DE LA COMPETITIVIDAD</small>	Registro de Apoyo FORMATO DE INVITACIÓN A COTIZAR	Código:	RA-ADVA-0041
		Versión:	1
		Página 5 de 4	

Observaciones:

Es requisito indispensable para participar en este proceso de invitación a Cotizar/Oferir, estar inscrito como proveedor activo ante nuestra compañía. Para tal fin, por favor consultar documentos y requisitos en <https://www.sprbun.com/web/portal/instructivos>. Los documentos anexos que allí se señalan deben ser enviados al correo electrónico proveedores@sprbun.com.

La presente invitación a cotizar no es vinculante. En consecuencia, no constituirá una oferta de negocio jurídico por parte de SPRBUN y por consiguiente ésta tendrá siempre derecho a seleccionar o no alguna de las Ofertas, e incluso, se podrá suspender o terminar, en cualquier momento, el correspondiente proceso de selección. Por lo tanto, la preselección de cualquier Oferta y/o Cotización, no genera para el respectivo Oferente o Cotizante derecho alguno.

Para el presente proceso de selección se deben tener en cuenta por parte del oferente, las inhabilidades, incompatibilidades y posibles conflicto de intereses y/o competencias que se observan contempladas en el Código de Ética de la Sprbun; los cuales se encuentran publicados en la página web <http://www.sprbun.com/web/portal/documentos-legales>